

Ocena zestawów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego nadających się do złomowania lub do przekazania innym jednostkom jako uszkodzone

Zestaw komputerowy – uszkodzony

Numer inwentarzowy	Lokalizacja
RUP K-n 4-49-491-63	p. 11

DODATKOWE UWAGI: W zestawie komputerowym na skutek przepięć w sieci elektrycznej doszło do przepalenia płyty głównej lub innych podzespołów elektronicznych. Elementy sprawne (karty rozszerzeń – w tym sieciowe, twarde dyski, procesory, pamięci) zostały wymontowane z przeznaczeniem na ewentualną wymianę w innych uszkodzonych jednostkach centralnych. Rodzaj uszkodzeń oraz postęp techniczny i technologiczny całości sprzętu komputerowego powoduje nieopłacalność napraw, które sprowadzałyby się do wymiany uszkodzonych podzespołów i układów, które z kolei nie gwarantowałyby poprawnej i wydajnej współpracy z pozostałymi elementami sprawnymi.

Monitory CRT – uszkodzone

Numer inwentarzowy	Model/marka	Rodzaj uszkodzenia	Lok.
RUP-K-n-4-49-491-122	Samtron 76E	Uszkodzony kineskop	p. 11

Maszyny do pisania - prawdopodobnie sprawne lub niesprawne

Numer inwentarzowy	Model/marka	Rodzaj uszkodzenia	Lok.
RUP-K-n-K-VIII-1	Maszyna do pisania mechaniczna Łucznik	Zacinający się mechanizm powrotu czcionki	p. 09
RUP-K-n-P-VIII-1	Maszyna do pisania mechaniczna Łucznik	Zacinający się mechanizm powrotu czcionki	p. 09
RUP-K-n-K-VIII-5	Maszyna do pisania mechaniczna Łucznik	Zacinający się mechanizm powrotu czcionki	p. 09
RUP-K-n-K-VIII-7	Maszyna do pisania elektryczna Optima SP20	Prawdopodobnie sprawna, dokładna diagnostyka jest niemożliwa do przeprowadzenia, brak zastosowania w pracy urzędu	p. 09
RUP-K-n-K-VIII-8	Maszyna do pisania elektryczna Optima SP20	Prawdopodobnie sprawna, dokładna diagnostyka jest niemożliwa do przeprowadzenia, brak zastosowania w pracy urzędu	p. 09
RUP-K-n-K-VIII-9	Maszyna do pisania elektryczna Optima SP20	Prawdopodobnie sprawna, dokładna diagnostyka jest niemożliwa do przeprowadzenia, brak zastosowania w pracy urzędu	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-40	Maszyna do pisania elektryczna Olympia COMPETENCE MD Nr fabryczny 0055507	Prawdopodobnie sprawna, dokładna diagnostyka jest niemożliwa do przeprowadzenia, brak zastosowania w pracy urzędu	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-41	Maszyna do pisania elektryczna Olympia COMPETENCE MD Nr fabryczny 0055516	Prawdopodobnie sprawna, dokładna diagnostyka jest niemożliwa do przeprowadzenia, brak zastosowania w pracy urzędu	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-43	Maszyna do pisania elektryczna Olympia COMPETENCE MD Nr fabryczny 0055328	Prawdopodobnie sprawna, dokładna diagnostyka jest niemożliwa do przeprowadzenia, brak zastosowania w pracy urzędu	p. 09

Kserokopiarki - uszkodzone

Numer inwentarzowy	Model/marka	Rodzaj uszkodzenia	Lok.
RUP-K-n-8-80-803-44	Kserokopiarka Mita DC 1856	Uszkodzony bęben	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-45	Kserokopiarka Mita DC 1856	Uszkodzony bęben	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-46	Kserokopiarka Mita DC 1856	Uszkodzony bęben	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-100	Kserokopiarka Harris/3M 6115 (Lanier)	Uszkodzony bęben	p. 09
RUP-K-n-8-80-803-85	Kserokopiarka Xerox typ 5830 Nr fabryczny 2130127749	Uszkodzony bęben i układ światłoczuły	p. 02
RUP-K-n-8-80-803-87	Kserokopiarka Mita DC 1260 Nr fabryczny 47037705	Uszkodzony bęben	p. 09

Faxy - uszkodzone

Numer inwentarzowy	Model/marka	Rodzaj uszkodzenia	Lok.
RUP-K-n-6-62-626-27	Fax Panasonic	Uszkodzony układ termodruku	p. 09
RUP-K-n-6-62-626-39	Fax Xerox	Uszkodzony układ termodruku	p. 09

Inny sprzęt i wyposażenie biurowe - uszkodzone

Numer inwentarzowy	Model/marka	Rodzaj uszkodzenia	Lok.
RUP-K-n-XI-10	Telewizor Philips	Uszkodzony – brak obrazu i dźwięku	p. 09
PUP-K-n-K-X a-1i	Niszczarka Fellowes (mała)	Uszkodzony mechanizm tnący i napęd elektryczny	p. 09
RUP-K-n-X a-1	Niszczarka	Uszkodzony mechanizm tnący i napęd elektryczny	p. 09
RUP-K-n-XII-21	Telefon komórkowy Nokia	Niesprawny	p. 09
RUP-K-n-XII-1	Telefon komórkowy Nokia	Niesprawny	p. 09
RUP-K-n-XII-3	Telefon komórkowy Nokia	Niesprawny	p. 09
RUP-K-n-XII-4	Telefon komórkowy Nokia	Niesprawny	p. 09
RUP-K-n-XII-9	Telefon komórkowy Nokia 6030	Niesprawny	p. 09
brak numeru	2 bojlera	Zwarcie w grzałce, Nieszczelny	p. 09

UWAGA:

Termin i miejsce odbioru przez ewentualnych zainteresowanych wyżej wymienionego sprzętu komputerowego i wyposażenia wymagają uzgodnienia z Powiatowym Urzędem Pracy.